

**MÉRETEK ÉS MENNYISÉGEK A KIVITELEZÉS
MEGKEZDÉSE ELŐTT ELLENŐRIZENDŐK!**

**A TERV A MŰLEÍRÁSSAL ÉS A SZAKÁGI
EGYÉB TERVDOKUMENTÁCIÓVAL EGYÜTT
ÉRVÉNYES ÉS EGYÜTT KEZELENDŐ!**

A BEÉPÍTETT ANYAGOK GYÁRTÓI
TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁSAIT FIGYELEMBE
KELL VENNİ

RÉSZLETEK KIALAKÍTÁSA SORÁN MSZ ÉS
GYÁRTÓI ELŐÍRÁSOK SZERINT KELL
ELJÁRNI

PONTOS MÉRETEK A CSATLAKOZÓ
SZERKEZETEK FÜGGVÉNYÉBEN HELYSZÍN
FELMÉRÉS SZERINT HATÁROZANDÓK MEG

A TETŐT VILLÁMVÉDELEMMEL KELL
KIALAKÍTANI

METSZET ÉS TARTÓSZERKEZETEK:
ADATSZOLGÁLTATÁSI TERVNEK
MEGFELELŐEN!

- meglévő villámvédelem szakszerű elbontása és deponálása szükséges, a tetőszigetelés felújítása után visszaépítendő (mérési jegyzőkönyv szükséges)

- a meglévő páraszellőzők bontásra kerülnek, helyette min. 16db/m2 mennyiségben új páraszellőzők elhelyezése szükséges

- amennyiben a meglévő jégékek hiányoznak, vagy sérültek annak pótlása szükséges

- az új bitumenes felújító réteg attika lezárásaként horganyzott acéllemez leszorító-szegélyt építünk be.

- amennyiben az attika oldalfalán bádog található, annak bontása, a falfelület szükség szerű javítása szükséges.

- ahol az attika oldalfalra és tetejére a jelenlegi bitumenes szigetelés nincs felvezetve, ebben az esetben a záróréteg: **Baudeer PYE PV200 S5 EN Natúr Pala** alatt +1 rtg alátétlemez elhelyezése szükséges: **Baudeer PYE PV200 S4** .

- az attika tetején az 1 vagy 2 vízorros bádogszegély megtartandó, belső vízorr levágásával, szükség esetén dűbelezés megerősítéssel.

- az összefolyók szakszerű bontása szükséges , cseréje
tölcséres lombfogóval ellátott új tetőösszefolyóra szükséges (a
lefolyó cső keresztmetszetéhez illeszkedően)

- Lefolyó cső (strang) csere nem történik.


- tócsásodás esetén (amennyiben a tető lejtése nem tökéletesen az összefolyóhoz mutat) helyi kiegyenlítés szükséges a felújító réteget megelőzően

- A tetőről minden idegen és fölösleges anyagot, sített, törmeléket, antennákat el kell távolítani.

- a gyűrött, felhólyagosodott részek kivágása és kiszárítása után, visszaállítandó az eredeti rétegrend.

- A zárólemez teljes felületen lángolvasztással kell az alátét lemezre ragasztani.

- a kazánház felett nagy számban található fűdémshellőzők (kazánház shellőztetése) megszűnnek, bontásuk utáni lyukakat tűzgátló purhab kitöltéssel, bitumenes alátétlemezeléssel kell ellátni.



- meglévő jégék (annak hiánya esetén pótlása szükséges)



ÚJ TÖLCSÉRES TETŐÖSSZEFOLYÓK
LOMBFOGÓ KOSÁRRAL
(pl. ITALPROFIL)
meglévő lefolyók cseréje szükséges,
mértékben szorosan illeszkednie kell
a meglévő lefolyórendszer csővezetékéhez

PÁRASZELLŐZŐK ELHELYEZÉSE kupakkal
MINIMUM 16M2/DB
 (pl: ITALPROFI)
 meglévő páraszellőzők elbontása szükséges

szigetelés felújítás ezen a felületen nem készül!

TETŐFELÜLET 3. kazánház

TETŐFELÜLET 2
106 273 m²

ÚJ TÖLCSÉRES TETŐÖSSZEFOLYÓK
LOMBFOGÓ KOSÁRRAL
(pl. ITALPROFIL)
meglévő lefolyók cseréje szükséges,
mértékben szorosan illeszkednie kell
a meglévő lefolyórendszer csővezetékéhez

PÁRASZELLŐZŐK ELHELYEZÉSE kupakkal
MINIMUM 16M2/DB
(pl: ITALPROFI)
meglévő páraszellőzők elbontása szükséges

<h1 style="text-align: center;">KAZÁNHÁZ TETŐ VÍZSZIGETELÉS</h1> <h2 style="text-align: center;">TENDER TERVE</h2> <h3 style="text-align: center;">- VÁC TÁVHŐ -</h3>	
<p style="text-align: center;">HELYSZÍN: 2600 VÁC, Vásár u. 4. - hrsz.: 4424</p>	
<p style="text-align: center;">ÉPÍTETŐ</p> <p style="text-align: center;">VÁCI TÁVHŐ Nonprofit Közhasznu Kft.</p> <p>2600 Vác, Zrínyi u. 9. adatszám: 12655591-2-13</p>	<p style="text-align: center;">TERVEZŐ</p> <p style="text-align: center;">OSZVÁRT GÁBOR E12-0140</p> <p>3MÉRŐNÖK KFT. 2111 Szada Széchenyi u. 1. M. +36 20 352 0880 E-MAIL: oszwart.gabor@gmail</p>
<p style="text-align: center;">TERV LAP NEVE</p> <p style="text-align: center;">TETŐ ALAPRAJZ / METSZ</p> <p style="text-align: center;">1-2. tető tervezett állapot</p>	
<p>TERV LAP SZÁMA E-02</p>	<p>LÉPTÉK M = 1:100</p>
<p style="text-align: center;">DÁTUM</p> <p style="text-align: center;">2022. április 24.</p>	
<p>TERV MAGASSÁG</p>	<p>tervezett PV =</p>