



Vác Város Önkormányzat
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2016. év január hónap 12. napi ülésére

EGYÉNI KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY

Szám: —
Tárgy: **Játszótéri eszközök javítása**
Melléklet: — EMI-TÜV SÜD Kft. 2015. december 16-án kelt felmérésének jegyzőkönyve
Előterjesztő: **Ferjancsics László önkormányzati képviselő**
Készítette: Ferjancsics László önkormányzati képviselő
Előadó: —

Előzmény/korábbi döntés: —

Terjedelem: 12 oldal

Bizottsági tárgyalások: GVVB tárgyalja 2016. január 11-én

Döntéshozatal módja: *nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/)*
egyszerű többség (Mötv. 47. § /2/)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Pető Tibor
alpolgármester

Nincs / az alábbi:



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság!

A városi játszóterek eszközeinek állapota az EMI-TÜV SÜD Kft. 2015. december 16-án kelt felmérése szerint (mellékelem) sok esetben balesetveszélyes.

A balesetveszély megszüntetése, valamint a folyamatos felmérések érdekében javaslom az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Vác, 2016. január 4.

Tisztelettel:

Ferjancsics László önkormányzati képviselő

Határozati javaslat

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Képviselő-testület utasítsa a Váci Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatóját az önkormányzati játszótereken található játszótéri eszközök balesetveszélyének megszüntetésére.

Határidő: azonnal, illetve 2016.
március 31.

Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.
ügyvezető ig.

2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati játszóterek játszótéri eszközeinek a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti időszakos ellenőrzését az időszakos ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező szervezettel évenként kelljen elvégeztetni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.
ügyvezető ig.





ÉMI-TÜV

Témaszám: T-41195/15-B

JEGYZŐKÖNYV

a 78/2003 (XI.27) GKM 7.§(2) szerint a
**Vác városában található köztéri játszótereken
telepített játszótéri eszközök állapotáról és biztonságosságáról**

Készítette az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Ellenőrző Szervezet
(1043 Budapest, Dugonics u. 11.)
Építőipari Szolgáltatások Osztály

Budapest, 2015. december hó

A jegyzőkönyv 10 számozott oldalt és 1 mellékletet tartalmaz.
A jegyzőkönyv az osztályvezető írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1 A megbízó és üzemeltető neve, címe:

név: Váci Városfejlesztő Zrt. *Kft.*
cím: 2600 Vác, Köztársaság út 34.

1.2 Az ellenőrzést végző kijelölt szervezet adatai:

név: ÉMI-TÜV SÜD Kft., Építőipari Szolgáltatások Osztálya
cím: 1043 Budapest, Dugonics u. 11.
kijelölési okirat száma: MKEH-2 (78/2003 (XI.27.) GKM)

1.3 Az ellenőrzés helye:

Vác, 39 köztéri játszótér (Ld. 1. táblázat)

1.4 Az ellenőrzés időpontja:

2015. december 14.

1.5 Az ellenőrzés tárgya:

A játszótéri eszközök négyévente kötelező ellenőrzése során:

- a biztonságossági követelményeknek való megfelelés ellenőrzése az MSZ EN 1176 szabványsorozat szerint (fejezetcímeket lásd 2. pont alatt), valamint
- az MSZ EN 1177 szabvány szerinti telepítési feltételeknek való megfelelés ellenőrzése.

Az ellenőrzés nem terjed ki az egyéb berendezések – sporteszközök, padok, kerítés – állagának felmérésére, véleményezésére, valamint laboratóriumi vagy statikai vizsgálatot igénylő ellenőrzésekre sem. A teherbírás csökkenésére utaló jeleket (pl. korróziót) állapotromlásként regisztráljuk.

2. A JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ SZABVÁNYOK

Az ellenőrzés alapját az alábbi, 2009. május 1-től kötelezően érvénybe lépett szabványok képezték:

- MSZ EN 1176-1:2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok. 1. rész: Általános biztonságtechnikai követelmények és vizsgálati módszerek
- MSZ EN 1176-2:2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok. 2. rész: A hinták kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
- MSZ EN 1176-3:2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok. 3. rész: A csúszdák kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
- MSZ EN 1176-4:2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok. 4. rész: A kötélpályák kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
- MSZ EN 1176-5:2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok. 5. rész: A forgóhinták kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
- MSZ EN 1176-6:2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok. 6. rész: A billenőeszközök kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
- MSZ EN 1176-7:2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok. 7. rész: Fel szerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési útmutató
- MSZ EN 1176-10:2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok. 10. rész: Teljesen zárt játszóeszközök kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
- MSZ EN 1176-11:2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok. 11. rész: Térhálós játszóeszközök kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei
- MSZ EN 1177:2008 Ütécscillapító játszótéri talajok.
- és a szerkezetekre vonatkozó egyéb műszaki normatív dokumentumok (tervek, műszaki leírások stb.).

A helyszíni ellenőrzést az alábbi módszerekkel végeztük:

- MSZ EN 1176-1:2008 5. fejezet,
- F-02 eljárási szabályzat.

Az ellenőrzés eredményét, ennek alapján tett megállapításainkat a játszótéri eszközökre vonatkozó **adatlapokon** táblázatszerűen összeállítva közöljük (Ld. 1. sz. melléklet), amelyek a 78/2003 (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően az alábbi adatokat tartalmazzák:

- az ellenőrzött játszótér pontos címét,
- az ellenőrzés időpontját,
- az ellenőr nevét,
- az egyes játszótéri eszközök és a telepítési körülmények (alapozás, szükséges szabad tér, esési tér és az ehhez szükséges ütécscillapító talaj) megfelelőségének értékelését, nem megfelelőségük esetén annak indoklását és javaslatteteleket a lehetséges javításokra.

A játszótéri eszközök állapotát, elhelyezkedését fényképfelvételekkel rögzítettük, amelyek a jegyzőkönyv adatlapjain találhatóak. A megállapításaink az ellenőrzés időpontjában rögzített állapotra vonatkoznak.

3. ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE

3.1 Játszótéri eszközök összesített értékelése

A játszótéri eszköz biztonságtechnikai szempontból három kategóriába sorolható: „megfelelő”, „balesetveszélyes” és „nem megfelelő”. Megfelelő az a játszótéri eszköz, amely megfelel a biztonságossági követelményeknek. Balesetveszélyes az olyan játszótéri eszköz, amely a rendelet 1. melléklet 2. pontjában meghatározott követelményeket nem elégíti ki, valamint az ellenőrzött játszótéri eszköz a megállapított hiányosságok alapján a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet 7.§(6) bekezdésének a) b) és c) pontjába nem sorolható be. Nem megfelelő az eszköz, amennyiben nem felel meg a biztonságossági követelményeknek és nem tehető biztonságossá, kijavítása nem lehetséges.

1. táblázat

Sor-szám	Játszótéri eszköz megnevezése	Értékelés
Arany János u. 8. szám mögötti játszótér		
1.	Mérleghinta	balesetveszélyes
Zrínyi M. u-i játszótér		
1.	Hinta	balesetveszélyes
Zrínyi M. u-i volt Gelka udvar játszótere		
1.	Hinta	balesetveszélyes
Rákóczi téri játszótér		
1.	Rugós játék	balesetveszélyes
2.	Rugós eszköz	megfelelő
3.	Mérleghinta I.	balesetveszélyes
4.	Hinta	balesetveszélyes
5.	Mérleghinta II.	balesetveszélyes
Cifra kert játszótere		
1.	Hinta	balesetveszélyes
2.	Mászóvár	balesetveszélyes
3.	Rugós eszköz	megfelelő
4.	Polka	megfelelő
5.	Homokozó	megfelelő
6.	Mérleghinta	megfelelő
Arany János u. 9. szám mögötti játszótér		
1.	Mérleghinta	megfelelő
2.	Hinta	megfelelő
Béke téri játszótér		
1.	Homokozó I.	balesetveszélyes
2.	Homokozó II.	balesetveszélyes
3.	Rugós mérleghinta 4 személyes	balesetveszélyes
4.	Hinta	balesetveszélyes
5.	Carussel	megfelelő
6.	Kombinált vár	balesetveszélyes

1. táblázat folytatás

Sor-szám	Játszóteri eszköz megnevezése	Értékelés
Damjanich téri játszótér		
1.	Rugós eszköz I.	megfelelő
2.	Rugós eszköz II.	balesetveszélyes
3.	Hinta	balesetveszélyes
4.	Homokozó	megfelelő
5.	Rugós mérleghinta	balesetveszélyes
6.	Vár csúszdával	balesetveszélyes
7.	Kötélpiramis	megfelelő
Damjanich u. – Magyar u. sarkán lévő játszótér		
1.	Tangó	balesetveszélyes
2.	Rugós eszköz	balesetveszélyes
3.	Polka	balesetveszélyes
4.	Hajó	balesetveszélyes
5.	Homokozó	balesetveszélyes
6.	Kisház	megfelelő
7.	Csúszda	balesetveszélyes
8.	Hinta	balesetveszélyes
9.	Egyensúlyozó gerenda	megfelelő
10.	Mérleghinta	balesetveszélyes
11.	Csúszdás vár	balesetveszélyes
12.	Mászóka	balesetveszélyes
13.	Mérleghinta csonk	balesetveszélyes
Deákvári főtér játszótére		
1.	Hinta I.	balesetveszélyes
2.	Rugós billenőeszköz I.	megfelelő
3.	Mérleghinta I.	balesetveszélyes
4.	Kéttornyú vár kombinált csúszdával	balesetveszélyes
5.	Rugós billenőeszköz II.	balesetveszélyes
6.	Csúszdás házikó	balesetveszélyes
7.	Homokozó	megfelelő
8.	Hatszögletű mászóka	balesetveszélyes
9.	Kombinált eszköz	balesetveszélyes
10.	Forgóhinta	balesetveszélyes
11.	Mérleghinta II.	balesetveszélyes
12.	Hinta II.	balesetveszélyes
Deákvár főút – Gombás u. 22. sarkán lévő játszótér		
1.	Hinta 3 üléssel	balesetveszélyes
Vác, Deákvári Fagyizó előtti játszótér		
1.	Mérleghinta	megfelelő
2.	Rugós mérleghinta	megfelelő
3.	Holdkomp	megfelelő

1. táblázat folytatás

Sor-szám	Játszóteri eszköz megnevezése	Értékelés
4.	Rugós hal	balesetveszélyes
5.	Vár hintával	balesetveszélyes
Deákvári főút – Sirály u. tömbbelső játszótere		
1.	Hinta	balesetveszélyes
2.	Mérleghinta	balesetveszélyes
Ujhegyi – Rigó – Sirály - Harkály tömbbelső játszótere		
1.	Hinta	balesetveszélyes
2.	Mérleghinta I.	balesetveszélyes
3.	Mászóka íves I.	megfelelő
4.	Homokozó	megfelelő
5.	Mérleghinta II.	balesetveszélyes
6.	Mászóka íves II.	megfelelő
7.	Rugós eszköz maradvány	balesetveszélyes
Ujhegyi-Harkály-Sirály-Fácán tömbbelső játszótere		
1.	Torony csúszdával	balesetveszélyes
2.	Homokozó	megfelelő
3.	Hinta	balesetveszélyes
4.	Rugós szarvas	balesetveszélyes
5.	Tangó	megfelelő
6.	Rugós nyúl	balesetveszélyes
7.	Csúszdás vár	balesetveszélyes
Virág u-i-játszótér		
1.	Kombinált eszköz	balesetveszélyes
2.	Rugós eszköz	balesetveszélyes
3.	Kéttornyú vár	megfelelő
4.	Tangó	megfelelő
5.	Rugós játék Tandem	balesetveszélyes
6.	Mérleghinta	balesetveszélyes
Jázmin téri játszótér		
1.	Rugós eszköz	balesetveszélyes
2.	Játszóvár	balesetveszélyes
3.	Hinta	balesetveszélyes
Nagymező u. 7-11. udvar játszótere		
1.	Hinta	balesetveszélyes
2.	Csúszda	balesetveszélyes
3.	Carussel	megfelelő
4.	Rugós eszköz maradvány	balesetveszélyes
5.	Mérleghinta	megfelelő
6.	Köteles játék	megfelelő
7.	Homokozó	balesetveszélyes

1. táblázat folytatás

Sor-szám	Játszóteri eszköz megnevezése	Értékelés
Nagymező u. 47-61. udvar játszótére		
1.	Homokozó	megfelelő
2.	Karó	megfelelő
3.	Rugós eszköz	megfelelő
4.	Mérleghinta	balesetveszélyes
5.	Hinta	balesetveszélyes
Zöldfa u. 22. szám alatti játszótér		
1.	Hinta	balesetveszélyes
Zöldfa u. Maya presso melletti játszótér		
1.	Csúszda	balesetveszélyes
2.	Hinta	megfelelő
3.	Kombinált eszköz	megfelelő
4.	Rugós eszköz	balesetveszélyes
5.	Rugós ló	balesetveszélyes
6.	Mérleghinta	balesetveszélyes
7.	Mászóka	balesetveszélyes
8.	Köteles egyensúlyozó	megfelelő
9.	Kombinált eszköz hintával	balesetveszélyes
Kölcsey u.11. szám alatti játszótér		
1.	Mérleghinta	balesetveszélyes
2.	Hinta	balesetveszélyes
3.	Mászóka íves	balesetveszélyes
Rácz Pál u. Iskola mögötti játszótér		
1.	Hinta	balesetveszélyes
2.	Mérleghinta	balesetveszélyes
Rácz Pál u.10. szám alatti játszótér		
1.	Hinta	balesetveszélyes
2.	Mérleghinta	balesetveszélyes
3.	Homokozó	megfelelő
Kötő u-i játszótér		
1.	Hinta	balesetveszélyes
2.	Rugós eszköz	balesetveszélyes
Kertész u. 3/A. szám alatti játszótér		
1.	Homokozó	balesetveszélyes
2.	Rugós eszköz	balesetveszélyes
3.	Rugós mérleghinta	megfelelő
4.	Hinta	balesetveszélyes



ÉMI-TÜV

8/10

1. táblázat folytatás

Sor-szám	Játszóteri eszköz megnevezése	Értékelés
Kertész u. 3/A. mögötti játszótér		
1.	Hinta	balesetveszélyes
2.	Rugós mérleghinta	balesetveszélyes
3.	Homokozó	megfelelő
Törökhegyi úti játszótér		
1.	Hinta	balesetveszélyes
2.	Homokozó	megfelelő
Nagysándor József u-i játszótér		
1.	Kombinált eszköz	balesetveszélyes
2.	Homokozó	balesetveszélyes
3.	Rugós eszköz	balesetveszélyes
Kálvin téri játszótér		
1.	Rugós játék	balesetveszélyes
2.	Rugós eszköz	balesetveszélyes
3.	Mérleghinta	balesetveszélyes
4.	Hinta	balesetveszélyes
5.	Vár	balesetveszélyes
Horváth Mihály u-i játszótér		
1.	Hinta	balesetveszélyes
2.	Mérleghinta	balesetveszélyes
Erzsébet u. - Szent János u. sarkán lévő játszótér		
1.	Hinta	balesetveszélyes
2.	Homokozó	megfelelő
3.	Rugós eszköz	balesetveszélyes
Erzsébet u. Volán parkoló mögötti játszótér		
1.	Hinta	balesetveszélyes
2.	Rugós mérleghinta	balesetveszélyes
3.	Holdkomp	megfelelő
Posta park játszótére		
1.	Rugós eszköz	balesetveszélyes
2.	Rugós eszköz maradvány	balesetveszélyes
3.	Hinta	balesetveszélyes
4.	Csúszdás vár	balesetveszélyes
5.	Homokozó	megfelelő
6.	Mérleghinta	balesetveszélyes

1. táblázat folytatás

Sor-szám	Játszóteri eszköz megnevezése	Értékelés
Dunapart Ady Endre sétányi játszótér		
1.	Hinta I.	megfelelő
2.	Hinta II.	megfelelő
3.	Rugós eszköz maradvány	balesetveszélyes
4.	Rugós eszköz maradvány	balesetveszélyes
5.	Rugós eszköz maradvány	balesetveszélyes
6.	Homokozó	balesetveszélyes
7.	Carussel	megfelelő
Dunapart József Attila sétányi játszótér		
1.	Kötélpálya	balesetveszélyes
2.	Játszóvár	balesetveszélyes
3.	Hinta	balesetveszélyes
4.	Mérleghinta	balesetveszélyes
5.	Kisvár	balesetveszélyes
6.	Hinta 4-es	balesetveszélyes
7.	Rugós eszköz	balesetveszélyes
8.	Csúszdás híd	balesetveszélyes
9.	Mérleghinta	megfelelő
Kőhíd u. 3-7. szám alatti játszótér		
1.	Holdkomp	megfelelő
2.	Rugós lóhere	megfelelő
3.	Forgó Carussel	megfelelő
4.	Mérleghinta	megfelelő
5.	Rugós nyúl	megfelelő
6.	Kombinált vár	balesetveszélyes
7.	Ping-Pong asztal	megfelelő
Külső Rádi út szociális lakások játszótére		
1.	Kötélpálya	balesetveszélyes
2.	Kombinált eszköz	balesetveszélyes
3.	Hinta	balesetveszélyes
4.	Rugós eszköz	balesetveszélyes
5.	Mérleghinta	megfelelő
6.	Négyszemélyes mérleghinta	megfelelő
Istenmalmi u. 2. szám alatti játszótér		
1.	Játszóvár csúszdával	megfelelő
2.	Gúla mászóka	balesetveszélyes
3.	Íves mászóka	megfelelő
4.	Íves mászóka	megfelelő
5.	Hinta	balesetveszélyes



ÉMI-TÜV

10/10

1. táblázat folytatás

Sor-szám	Játszótéri eszköz megnevezése	Értékelés
6.	Mérleghinta	balesetveszélyes
7.	Rugós eszköz	balesetveszélyes
8.	Rugós eszköz maradvány	balesetveszélyes

3.2 Egyéb észrevételek, megjegyzések

1. Az üzemeltetőnek az új játszótér/játszótéri eszközök üzembe helyezésekor a gyártótól vagy forgalmazótól a szükséges dokumentációkat (játszótéri eszköz megfelelőségi tanúsítványa illetve gyártói megfelelőségi nyilatkozata, valamint általános terméktájékoztatója, telepítési, szerelési, karbantartási, ellenőrzési és használati utasítása magyar nyelven) be kell szerezni.
2. A játszótéri eszközökről, azok állapotáról, valamint az időszakos ellenőrzésekről a 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet 6. melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz üzemeltetőjének 10 éven keresztül meg kell őrizni.
3. Az üzemeltető a játszótér és játszótéri eszköz létesítését, telepítését és ezek állapotával kapcsolatos változásokat 30 napon belül köteles bejelenteni a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek a 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet 6. melléklet szerinti adattartalommal.
4. Az üzemeltetőnek a 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet alapján a játszótéri eszközök időszakos ellenőrzését időszakos ellenőrzés végzésére kijelölt szervezettel a vonatkozó rendelet alapján négyévenként el kell végeztetni.


5. Mellékletek: 1. Adatlapok

Budapest, 2015. december 16.

Az ellenőrzési jegyzőkönyvet készítette:

Ellenőrizte:

Berta Anita
ellenőr



Várdai Attila
osztályvezető k.