



Váci Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály – Főmérnöki Iroda

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. év október 30. napi rendkívüli ülésére

Iktatószám: 12/716-18/2024.
Tárgy: Nyilatkozat a Katona Lajos Könyvtár vihar okozta károsodásainak helyreállításához
Melléklet: 13 oldal
Előterjesztő: Csontó Judit Mónika osztályvezető
Készítette: Takács Mária műszaki ügyintéző
Előadó:
Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 17 oldal
Bizottsági tárgyalások: -
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva

dr. Bartók-Palotai Hajnalka
Jogi Osztály osztályvezető

f

Törvényességi észrevétel:

dr. Zsidel Szilvia
Jegyző

Nincs / az alábbi:

JSD

Véleményezésre
megkapta:

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

/

Matkovich Ilona Zsuzsanna
Polgármester

R



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Tisztelt Képviselő-testület!

Rendkívüliség indoka:

A Magyar Államkincstár a Katona Lajos Könyvtár vihar okozta károsodásainak helyreállítása érdekében benyújtott vis maior támogatás ügyében, 2024. október 17-én kézhez kapott hiánypótlási felszólításában dokumentumok módosítását kéri. (1. melléklet)

A dokumentumokat a hiánypótlási határidőn belül szükséges benyújtani.


Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete **202/2024.(IX. 13.)** számú határozatában döntött a Katona Lajos Könyvtár vihar okozta károsodásának helyreállítása érdekében vis maior pályázat benyújtásáról (2. melléklet).

A káresemény vonatkozásában a Magyar Államkincstár illetékes szerve a hiánypótlási felszólításában kérte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 2024. évi vis maior támogatás igényléséhez kibocsátott útmutató szerinti képviselő-testületi határozat megküldését.

A hiánypótlási felhívásnak megfelelően szükséges összehangolni a káresemény bejelentésekor (2024. augusztus 28.) megjelölt becslés költség összegét a pályázat benyújtásakor (2024. október 01.) feltöltött szakértői véleményben szereplő becsült helyreállítási költséggel. A műszaki szakértői véleményben szereplő költségbecslés 9.922.012,- Ft-os (3. melléklet).

Mivel a fenti határozat tartalmilag nem felel meg a támogató szerv által elfogadott mintának, valamint a bejelentett és a szakértő által megállapított összeg összehangolása szükséges, kérem a tisztelt Képviselő-testületet korábbi nyilatkozatának visszavonására, és a helyesbített határozati javaslat elfogadására

Vác, 2024. október 30.


Csontó Judit Mónika
osztályvezető

1. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a **202/2024.(IX. 13.)** számú Képviselő-testületi határozatot.



2. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület az ülésén úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: Katona Lajos Könyvtár vihar okozta károsodásainak helyreállítása, helye: Vác, Budapesti főút 37. hrsz 3645/4.

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés	2024. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	992.201 Ft	10
Biztosító kártérítése	0 Ft	0
Egyéb forrás	0 Ft	0
Vis maior támogatási igény *	8.929.811 Ft	90
Források összesen	9.922.012 Ft	100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 9.922.012 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzendó) biztosítani.

- A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja.
- A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
- A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja. Katona Lajos Városi Könyvtár, hrsz 3645/4, a települési önkormányzatok kötelező feladata a lakosság könyvtári ellátása (1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről).
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzendó)

Biztosító Társaság megnevezése	ALFA Biztosító ZRT
Biztosítási szerződés száma	31859586

- Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész aláhúzendó).
- Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.



- Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzendó).
- A testület a saját forrás összegét a 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I.31.) önkormányzati rendeletében biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester



Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019
 Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
 Tehetségbarát Önkormányzat 2018
 Befogadó magyar település 2016
 A Hónap Városáért Díj 2015
 Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019



Raoul Wallenberg-díj 2012
 Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
 Hild János-díj 2015
 Idősbart Önkormányzat 2013-2015
 Kultúra Magyar Városa 2010
 A Nemzet Sportvárosa 2000

Vác Város Polgármestere

KIVONAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület 2024. szeptember 13.-án
 megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Nyilatkozat a Katona Lajos Könyvtár vihar okozta károsodásainak helyreállításához

202/2024. (IX.13.) sz. Képviselő-testületi határozat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában és kezelésében álló Katona Lajos Könyvtár (Vác, Budapesti főút 37. hrsz. 3645/4) vihar következtében károsodott épületszerkezeteinek helyreállítása érdekében benyújtott vis maior támogatáshoz a következő nyilatkozatot teszi:

Vác Város Önkormányzata rendelkezik az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló Vác, Budapesti főút 37. hrsz. 3645/4 alatt található Katona Lajos Könyvtár épületre kiterjedő vagyonbiztosítási szerződéssel (ALFA Biztosító Zrt. Kötvényszám: 31859586), továbbá vállalja a károsodott épületszerkezetek költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását, valamint saját erőből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester


K.m.f.

Matkovich Iлона Zsuzsanna s.k.
 polgármester

dr. Zsidel Szilvia s.k.
 jegyző

A kivonat hitelesül:

Palócz Angelika



V á c a D a n n a k a n y a r s z í v e

VPH-2024/32435



Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda II.
Önkormányzatok Pályázatos Támogatása és Építettői
Fedezetkezelési Osztály

TM.
2024-10-17

Vác Város Önkormányzata
Vác
Március 15. tér 11.
2600

Iktatószám: BPM-ÁPII/1327-7/2024.
Hiv. szám: 631 820 ebr 42
Ügyintéző: Szelényi Adrienn
Telefonszám: 452-8644

Matkovich Iona Zsuzsanna részére
Polgármester

Tárgy: Hiánypótlásra felszólítás

Tisztelt Polgármester Asszony!

VÁCI POLGÁRMESTERI ②	
HIVATAL	
2024 OKT 17.	
121716-16/2024	
Szám:	Eloszám:
Melléklet:	Előadó: TM

Tájékoztatom, hogy Irodánk a 631 820 ebr42 pályázatazonosító számon regisztrált, vis maior támogatás előirányzat terhére benyújtott pályázatukat a vonatkozó jogszabályok alapján szabályszerűségi szempontból felülvizsgálta.

A felülvizsgálat alapján pályázatuk jelenleg az alábbiak miatt nem megfelelő:

- Kérjük a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által kiadott „Útmutató a 2024. évi vis maior támogatás igényléséhez” 21. oldalán található Határozati minta használatát vagy azzal tartalmilag egyenértékű határozat megküldését.
- A szakértői nyilatkozat nem tartalmazza egyértelműen, hogy az építmény károsodás előtti állapotának megfelelő helyreállításra vonatkoznak a javaslatok, illetve hogy a megbecsült költségek fejlesztéseket nem tartalmaznak. Kérjük a szakértői nyilatkozatot kiegészíteni, mely szerint a jelen helyreállítás költségei az eredeti állapot helyreállítását szolgálják csak, fejlesztést nem tartalmaznak.
- A szakértői nyilatkozat nem tartalmazza az egyéb költségeket. A támogatási összeg lehívása során csak akkor fogadható el egyéb (pl. szakértői nyilatkozat elkészítése) költségre vonatkozó számla, ha az a pályázat során szerepelt az 5. számú mellékletben és a szakértői véleményben, valamint arra a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium támogatási összeget állapított meg.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az 5. melléklet 5. pontjában a mennyiség/egységár/nettó/bruttó összegek számszaki összhangban kell, hogy legyenek egymással, illetve egyezniük kell a képviselő-testületi határozatban, valamint a műszaki szakértői vélemény költségbecslésében szereplő összegekkel.

Honlap: allamkincstar.gov.hu
Telefonszám: +36 1 452-8652
Telefonos ügyfélszolgálat: 1811

Ügyintéző e-mail-címe: szelenyi.adrienn@allamkincstar.gov.hu
Cím: 1139 Budapest, Váci út 71.
Postacím: 1398 Budapest, Pf.: 554

- Kérjük a káreseményhez kapcsolódóan felvett helyszíni kár jegyzőkönyvének, illetve amennyiben rendelkezésükre áll, a biztosító által megállapított kár összegére vonatkozó dokumentum hiteles másolatát.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy lehetőségük van 10 % önerő mellett igényelni a vis maior támogatást. Ebben az esetben kérjük, javítsák az 5. számú melléklet releváns sorait és a képviselőtestületi határozatot is ezzel összhangban hozzák meg.

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti magasabb mértékű támogatás igénylése esetén szükséges továbbá az önkormányzat költségvetési rendelete.

A javítások elvégzése érdekében jelen levelünk keltével egyidejűleg felnyitottuk az 5. számú mellékletet. Kérjük, hogy a hiányzó dokumentumokat elektronikusan csatolják fel az 5. számú mellékletbe, a javítás elvégzését követően zárják le, és az ASP-ben aláírt és Ebr42-be visszatöltött nyilatkozatot szíveskedjenek megküldeni a hivatali kapun keresztül.

A Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a hiánypótlásra csak egyszer, jelen felszólítás kézhezvételétől számított 7 napon belül van lehetőség, amelyről az ebr42 rendszerben kell gondoskodni és az új nyilatkozatot a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája részére elektronikus úton (hivatali kapu: MAKPER, KRID:434024334) megküldeni.

Kiadmányozva Budapesten az elektronikus időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Hortyi Erika
osztályvezető



SZIKORA és Társa Mérnökiroda Építőipari Tervező és Szolgáltató Bt.

Célg. szám: 13-06-018776
Adószám: 24542571-2-13
MMK reg. szám: C-13-001690

igénylés azonosító: 631 820

SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT

a Vác, Katona Lajos Városi Könyvtár tetőszerkezet károsodásáról

SZIKORA és Társa Mérnökiroda
Építőipari Tervező és Szolgáltató Bt.
Adószám: 24542571-2-13
BBRt. 10103898-14448545-00000003

A nyilatkozat - 9 - számozott oldalt tartalmaz.

Váchartyán, 2024. szeptember hó 27. nap

Képviselő:

Szikora Miklós

*okl. építőmérnök
igazságügyi építés-, biztosítás-
és ingatlanszakértő szakmérnök*

A szakvélemény 4 példányban készült:

- 1-3.) Megrendelő
- 4.) SZIKORA és Társa Mérnökiroda Bt. - irattár

Tartalomjegyzék

1.)	Szakértő felkérése, előzmények	2
2.)	Szakértő feladata	2
3.)	Szakértői vizsgálat módszere	2
4.)	Szakértői vélemény	2
Mellékletek: - Fényképek		

1. Szakértő felkérése, előzmények

Vác Város Önkormányzata a Katona Lajos Városi Könyvtár tulajdonosa és fenntartója.

Az intézmény tetőszerkezetének fémlemez fedésű részét 2024. augusztus 21-én a viharos erejű szél letépte, a cserépfedést, az ereszcsonatát, villámvédelmi hálózatot megrongálta. A viharral együtt érkező heves esőzés a megbontott tetőszerkezeten át a padlásfödémét, az alatta lévő olvasóterem álmennyezetét átáztatta, az olvasóterem laminált padló burkolatát számos helyen feláztatta.

A káresemény bekövetkeztét követően a tulajdonos önkormányzat a kialakult veszélyhelyzet megszüntetése, a további károk megelőzése és a tetőszerkezet helyreállítása érdekében vis maior támogatást kíván igénybe venni. A támogatás igényléséhez többek között szakértői nyilatkozat is szükséges, melynek elkészítésére kért fel megbízó.

2. Szakértő feladata

A Szakértő feladata a helyszíni szemle valamint a 9/2011.(II.15.) Kormányrendelet 4. § (3) b) pont alapján a káresemény értékelése.

3. Szakértői vizsgálat módszere

A szakvélemény készítése során 2024. szeptember 06-án helyszíni szemlét tartottam. A szemle során – az Önkormányzat képviselőjének hozzájárulásával - fényképfelvételek készültek. A vizsgálat tárgyát képező szerkezeteket szemrevételezéssel, illetve mérőeszközök igénybe vételével vizsgáltam. Az eltakart szerkezetek tekintetében feltárások nem készültek.

4. Szakértői vélemény

4.1 Keletkezett károk meghatározása

A Könyvtár tetőszerkezete összetett, a kialakított tetőhajlásokkal összhangban a cca. 30°-os és cca. 45°-os tetőfelületeken cserépfedés, a cca. 10°-os tetőfelületeken fémlemez fedés készült. Az augusztus végi vihar a teljes fémlemez fedést a tetőszerkezetről felszakította, ami a szomszéd (hrsz.: 3645/2) udvarába esett. E közben a rá rögzített villámhárítót is letépte, a kúpcserépezést megrongálta, a cserép héjalás pontszerűen megrongálta, a függőeresz csatornát két helyen károsította.

A megnyitott fedélszéken át a csapadék a padlástérbe jutott. A jelentős mennyiségű víz következtében a födém átázott, ezáltal a gyermek könyvtár gipszkarton álmennyezete is beázott. Az álmennyezeten átjutó csapadékvíz a gyermek könyvtár laminált padlóburkolatát is feláztatta. A gyermek könyvtár melletti gyermek foglalkoztató szobában a műanyag tálcás, fémszerkezetes álmennyezet szintén beázott.

4.2 Károsodott szerkezet jellemzése

A Könyvtár épülete az 1800-as évek második felében épült laktanya céljára, földszintes épületként. A földszintes épületet az 1901-ben készített tervek szerint emelettel bővítették. A könyvtár 1980 óta üzemel az épületben, ekkor készültek az új funkcióhoz szükséges belső átalakítások. Az épületet az Önkormányzat folyamatosan karban tartja, az intézmény költségvetésében biztosít erre forrást. A legutóbbi karbantartási munkákra 2023. év tavaszán került sor.

4.3 Helyreállítási javaslat

A helyreállításhoz a károsodás előtti állapot elérésére kell törekedni.

A felszakadt fémlemez burkolat alatti fa fedélszéket át kell vizsgálni, az esetlegesen kimozdult, korhadt, gombás deszkázatot ki kell cserélni.

A szakaszosan megbontott kúpcserépezést vissza kell bontani olyan mértékig, hogy egy folytonos gerincvonal alakuljon ki, ahová az új kúpcserépezés elhelyezhető. Ezzel párhuzamosan a villámvédelmet is vissza kell bontani ezen a szakaszon és helyreállítás után be kell kötni a meglévő villámvédelmi rendszerbe.

A sérült cserepeket ki kell cserélni ép elemekre. Ehhez a teljes tetőfelület megbontására nincs szükség, a héjalás jellegéből adódóan foltokban javítható.

A sérült ereszcatornákat teljes hosszukban le kell bontani, mivel nem csak a csatorna, hanem annak tartókonzolkjai is sérültek. A műszaki szempontból megfelelő helyreállításhoz a tartókonzolkok újbóli beállítása, szükség szerinti cseréje is szükséges.

A Gyermek könyvtár monolit gipszkarton álmennyezetét teljes felületén el kell bontani. A beázás az egész felületet érintette. A bontás során az álmennyezetben lévő világító testek is kibontásra kerülnek. A lámpatestek felülvizsgálatot követően visszaépíthetőek. Az álmennyezet tartóváza nagy valószínűséggel sértetlen, de a burkolat visszabontását követően felül kell vizsgálni korróziós és tartószerkezeti szempontok alapján.

A Gyermek könyvtár laminált padlóburkolata a beázás következtében több helyen felpúposodott, az illesztéseknél megvetemedett, botlás- és balesetveszélyessé vált. A laminált padló javítása, szerkezeti kialakításából adódóan foltokban nem lehetséges, ehhez a burkolatot a sérült részekig vissza kell bontani. A lerakás iránya, és módja, a sérülések elhelyezkedése alapján a könyvtár teljes területén a laminált burkolatot vissza kell bontani és újra kell építeni. A Gyermek foglalkoztató elemes álmennyezetét a beázási helyeken meg kell bontani, az álmennyezeti elemeket felül kell vizsgálni. Az álmennyezet tartóváza nagy valószínűséggel sértetlen, de a burkolat megbontását követően felül kell vizsgálni korróziós és tartószerkezeti szempontok alapján.

A helyreállítás során elvégzendő feladatok:

Sor-szám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiségszámítás
1.	Ideiglenes fóliavédelem	$10,00 \times 5,00 \text{ m} \times 2 = 100 \text{ m}^2$
2.	Fémlemez héjalás alatti deszkázat felülvizsgálata, javítása	$9,00 \text{ m} \times 4,00 \text{ m} = 36 \text{ m}^2$
3.	Állókorcós fémlemez burkolat készítése tetőn Rheinzink lemezzel, szegélyelemekkel	$9,00 \text{ m} \times 4,00 \text{ m} = 36 \text{ m}^2$
4.	Villámvédelem visszabontása a kúpcserepek javításához	20,00 m
5.	Kúpcserepek visszabontása	20,00 m
6.	Kúpcserepek elhelyezése a bontott elemek részleges felhasználásával	20,00 m
7.	Villámvédelem kiépítése a gerincen, a fémlemez héjaláshoz és a meglévő hálózathoz való bekötéssel	20,00 m
8.	Sérült cserepezés foltokban történő javítása	4,00 m ²
9.	Függőeresz csatorna teljes hosszban bontása a sérült részeken	$11,00 + 9,00 = 20,00 \text{ m}$
10.	Új függőeresz csatorna építése a tartószerkezet felülvizsgálatával, javításával, szükség szerinti cseréjével	20,00 m
11.	Monolit gipszkarton álmennyezet bontása	197,8 m ²
12.	Süllyesztett lámpatestek bontása	16 db
13.	Új álmennyezet építése a meglévő tartóváz felhasználásával, felülvizsgált lámpatestek beépítésével	197,8 m ²
14.	Laminált padló visszabontása	197,8 m ²
15.	Új laminált padló elhelyezése	197,8 m ²
16.	Kazettás álmennyezet szakaszos bontása, felülvizsgálata, visszaépítése	55,70 m ²

A fenti feladatok az építmény károsodás előtti állapotának megfelelő helyreállításra vonatkoznak, ennek megfelelően az alábbi becsült költségek kizárólag az eredeti állapot helyreállítását szolgálják, fejlesztést nem tartalmaznak!

A helyreállítás becsült költsége:

Ssz.	Tétel/munkanem megnevezése	Me.	Mértékegység	Anyag egységár	Munka- díj egység	Anyag nettó költség	Munkadíj nettó költség
1.	Organizáció	1	kl.	80.000	100.000	80.000	100.000
2.	Ideiglenes fóliavédelem	100	m2	500	1.500	50.000	150.000
3.	Fémlemez héjalás alatti deszkázat felülvizsgálata, javítása	36	m2	800	5.000	28.800	180.000
4.	Állókorcos fémlemez burkolat készítése tetőn Rheinzink lemezzel	36	m2	30.000	10.000	1.080.000	360.000
5.	Villámvédelem visszabontása a kúpcserépek javításához	20	m	0	1.000	0	20.000
6.	Kúpcserépek visszabontása	20	m	0	2.000	0	40.000
7.	Kúpcserépek elhelyezése a bontott elemek részleges felhasználásával	20	m	4.200	1.800	84.000	36.000
8.	Villámvédelem kiépítése a gerincen, a fémlemez héjaláshoz és a meglévő hálózathoz való bekötéssel	20	m	3.000	4.500	60.000	90.000
9.	Sérült cserepezés foltokban történő javítása	4	m2	1.800	2.500	7.200	10.000
10.	Függőeresz csatorna teljes hosszban bontása a sérült részekben	20	m	0	1.500	0	30.000
11.	Új függőeresz csatorna építése a tartószerkezet felülvizsgálatával, javításával, szükség szerinti cseréjével	20	m	5.800	6.000	116.000	120.000
12.	Monolit gipszkarton álmennyezet bontása	197,8	m2	0	2.500	0	494.500
13.	Süllyesztett lámpatestek bontása	16	db	0	1.500	0	24.000
14.	Új álmennyezet építése a meglévő tartóváz felhasználásával, felülvizsgált lámpatestek beépítésével	197,8	m2	5.500	5.000	1.087.900	989.000
15.	Laminált padló visszabontása	197,8	m2	0	1.000	0	197.800
16.	Új laminált padló elhelyezése	197,8	m2	5.860	2.500	1.159.108	495.500
17.	Kazettás álmennyezet szakaszos bontása, felülvizsgálata, visszaépítése	55,70	m2	1.000	3.000	55.700	167.100
18.	Villámvédelmi, érintésvédelmi felülvizsgálat	1	kl.	0	300.000	0	300.000
Kivitelezés összesen (nettó):						3.808.708	3.803.900
19.	Szakértői vélemény készítése a Vác, Katona Lajos Városi Könyvtár tetőszerkezet károsodás helyreállítására	1	kl.	0	200.000	0	200.000
Helyreállítás összesen (nettó):						3.808.708	4.003.900
Áfa vetítési alap:							7.812.608
Áfa:						27	2.109.404
A munka ára:							9.922.012

Váchartyán, 2024. október 17.

SZIKORA és Társa Mérnökiroda
Építőipari Tervező és Szolgáltató Bt.
Adószám: 24542571-2-13
BBLR 10103898-1448545-00000003


Szikora Miklós


okl. szerkezetépítő mérnök

okl. igazságügyi építésszakértő szakmérnök


T-T/13-0888, SZÉS 1./13-0888, SZÉS 2./13-0888

Fényképek


Google




1. Káresemény helyszíne




2. Károsodott tető - Fémlemez tetőhéjalás hiánya



3. Károsodott tető - Fémlemez tetőhéjalás hiánya



4. Károsodott tető - Fémlemez tetőhéjalás hiánya



5. Károsodott kúpcserpezés és villámvédelem



6. Károsodott ereszcsonatorna




7. Károsodott ereszcsonna



8. Cserepezés károsodása




9. Gyermek könyvtár beázott álmennyezet



10. Gyermek könyvtár beázott álmennyezet



11. Gyermek könyvtár felázott, deformálódott padlóburkolat



12. Gyermek foglalkoztató beázott álmennyezete



13. Gyermek foglalkoztató beázott álmennyezete