



Váci Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály – Főmérnöki Iroda

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. év augusztus 14. napi rendkívüli ülésére

Iktatószám: 12/637-3/2024.
Tárgy: Nyilatkozat adása özönvíz szerű esőzés miatt kőszórásos
utakban keletkezett károk helyreállításához
Melléklet: 5 oldal
Előterjesztő: Csontó Judit Mónika osztályvezető
Készítette: Kovacsics József műszaki ügyintéző
Előadó:
Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 7 oldal
Bizottsági tárgyalások: -
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva

dr. Bartók-Palotai Hajnalka
Jogi Osztály osztályvezető

h

Törvényességi észrevétel:

dr. Zsidel Szilvia
Jegyző

Nincs / az alábbi:

ID

Véleményezésre
megkapta:

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető 10.

DS

Matkovich Ilona Zsuzsanna
Polgármester

IK



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Tisztelt Képviselő-testület!

Rendkívülség indoka: a helyreállításhoz támogatás lehívása szükséges, a támogató részéről a nyilatkozattételre való igényről az osztályunk 2024.07.24-én szerzett tudomást.

Vác Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében áll a városi úthálózat. A 2024. június 27-én bekövetkezett özönvíz szerű esőzés tizenkettő (12) kőszórásos útban tett kárt. Ezek a Donga utca, Altány út, Bordézsma utca, Csöbör utca, Bácska utca, Lándzsa utca, Pajzs utca, Akó utca, Papvölgyi út, Alsó-Nyula Őz utca, Kobakkörte utca és Jóhegyi út.

A Váci Városfejlesztő Kft. tájékoztatása alapján a helyreállítás becsült költsége bruttó 3.669.030,- Ft. Az összeg ismeretében az Önkormányzat vis maior igényt nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz.


A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § 3. (ca), (ce) és (cf) pontja szerint a vis maior igény során csatolni kell a Képviselő-testület határozatát arról, hogy a helyi önkormányzat:

- a káreseményhez kapcsolódóan milyen biztosítással rendelkezik,
- vállalja a károsodott ingatlanok a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását,
- és saját erejéből – részben vagy egészben – a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.

A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testület nyilatkozatát arról, hogy Vác Város Önkormányzat ingatlanbiztosítási kötvénnyel rendelkezik-e, vállalja a károsodott utak költséghatékony helyreállítását és saját erőből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.

Kérem az erről szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Vác, 2024. augusztus 13.


Csontó Judit Mónika
osztályvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában és kezelésében álló úthálózat özönvíz szerű esőzés miatt kőszórásos utakban keletkezett károk helyreállítása érdekében benyújtott vis maior támogatáshoz a következő nyilatkozatot teszi:

A 2024. június 27-én bekövetkezett özönvízszerű esőzés tizenkettő kőszórásos útban tett kárt. Vác Város Önkormányzat nem rendelkezik ingatlanbiztosítási kötvénnyel, vállalja a károsodott utak költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását, valamint saját erőből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester



A) ELŐZETES HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE

Igénylésazonosító: 631 322

Az ellenőrzés tárgya:	2024.június.27: út
A jegyzőkönyv felvételének helyszíne:	Vác Város Önkormányzatának hivatali helysége és az érintett helyszínek
A jegyzőkönyv felvételének időpontja:	2024.07.24.
Az ellenőrzéshez felhasznált iratok:	9/2011 Korm. rendelet

VÁCI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

19

Jelen vannak

2024 JÚL 25.
12 / 637-2 / 2024.

Szám:

Előszám:

Melléklet:

Előadó: k.f.

Önkormányzat részéről:	Kovacsics József	A helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kincstár részéről:	Vinczéné Gergely Katalin
Beosztás:	műszaki ügyintéző	Beosztás:	pályázat-támogatási referens
Telefon:	+36 27513 405	Telefon:	+36 1 452 8690
Fax:		Fax:	
Email:	fomernokseg25@varoshaza.vac.hu	Email:	vinczene.gergely.katalin@allamkincstar.gov.hu
P.H.		P.H.	
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről:	Csordás László tű. alezredes	Vízügyi Igazgatóság részéről:	
Beosztás:	mb. polgári védelmi főfelügyelő	Beosztás:	
Telefon:	+36 20 981 0186	Telefon:	
Fax:		Fax:	
Email:	laszlo.csordas@katved.gov.hu	Email:	
P.H.		P.H.	
Magyar Közút Nonprofit Zrt. részéről:	Püspök István	a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi hatósága részéről:	
Beosztás:	vezető garanciakezelési mérnök	Beosztás:	
Telefon:	+36 30 914 6774	Telefon:	
Fax:		Fax:	

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

Email:	puspok.istvan@kozut.hu	Email:	
P.H.		P.H.	
.....			
Egyéb felkért szerv részéről:		Egyéb felkért szerv (megnevezése és név):	
Beosztás:		Beosztás:	
Telefon:		Telefon:	
Fax:		Fax:	
Email:		Email:	
P.H.		P.H.	
.....			

Vis maior esemény adatai:

Vis maior esemény leírása:	2024.06.27. bekövetkezett özönvíz szerű esőzés miatt az alábbi hrsz-ú utakban keletkezett károk helyreállítása: Donga utca Hrsz: 4924/1 Altány út Hrsz:4949 Bordézsma utca Hrsz: 4950 Csöbör utca Hrsz: 5118 Bácska utca Hrsz:5169 Lándzsa utca Hrsz: 6007 Pajzs utca Hrsz: 6047 Akó utca felső szakasz Hrsz: 4822/1 Papvölgy út Hrsz: 4763 Juhász utca eleje Hrsz:5539/3 Szekeres utca eleje Hrsz: 5552 Alsó-Nyulas Őz utca Hrsz:15102 Borász utca Hrsz: 22592 Kobakkörte utca Hrsz: 20230/1 Pirosvilmos utca Hrsz: 20212 Jóhegyi út Hrsz:21016 Szarvasbogár utca Hrsz: 21367/1
----------------------------	--

Sorszám	Vis maior esemény megnevezése	Település	Utca	Házszám
1.	út	Vác	Donga utca	
2.	út	Vác	Altányi út	
3.	út	Vác	Bordézsma utca	
4.	út	Vác	Csöbör utca	
5.	út	Vác	Bácska utca	
6.	út	Vác	Lándzsa utca	
7.	út	Vác	Pajzs utca	
8.	út	Vác	Akó utca	
9.	út	Vác	Papvölgy út	
10.	út	Vác	Alsó-Nyulas Őz utca	
11.	út	Vác	Kobakkörte utca	
12.	út	Vác	Jóhegyi út	

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...



Hrsz.	Érintett alapterület	Mérték-egység (m2, m3, fm)	Megállapítások (károsodás mértéke, tulajdonjogviszony)
4924/1	150	fm	önkormányzati
4949	80	fm	önkormányzati
4950	80	fm	önkormányzati
5118	250	fm	önkormányzati
5169	300	fm	önkormányzati
6007	70	fm	önkormányzati
6047	320	fm	önkormányzati
4822/1	200	fm	önkormányzati
4763	350	fm	önkormányzati
15102	150	fm	önkormányzati
20230/1	100	fm	önkormányzati
21016	150	fm	önkormányzati



Védekezési fokozat mértéke:	[] I. [] II. [] III.
Védekezési fokozat elrendelésének időpontja:	
Védekezési fokozat megszüntetésének időpontja:	
Védekezés kezdési ideje:	
Védekezés befejezési ideje:	

Megállapítások

A kár önkormányzati tulajdonban keletkezett (igen/nem):	Igen
A káreseményt az önkormányzat időben - 7 napon belül - bejelentette (igen/nem/nem vonatkozik):	igen
A bejelentett esemény vis maiornak tekinthető-e (igen/nem)	Igen

Indokolás:	A bizottság a helyszíni szemle alapján az alábbiakat állapítja meg a bejelentett károsodott utcák esetében: Donga utca Hrsz: 4924/1 Bazaltzúzalékos út felületét 150 fm hosszba a hirtelen lezúduló víz részlegesen elmosta. Altány út Hrsz:4949 Bazaltzúzalékos út felületét 80 fm hosszba a hirtelen lezúduló víz megbontotta és részlegesen elmosta. Bordézsma utca Hrsz: 4950 Bazaltzúzalékos út felületét 80 fm hosszba a hirtelen lezúduló csapadékvíz részlegesen elmosta. Csöbör utca Hrsz: 5118 Dolomitzúzalékos út felületét 250 fm hosszba a hirtelen lezúduló csapadékvíz megbontotta részlegesen elmosta. Mély eróziós bemosódásokat okozva. Bácska utca Hrsz:5169 Bazaltzúzalékos út felületét 300 fm hosszba a hirtelen lezúduló csapadékvíz megbontotta és részlegesen elmosta. Helyenként mély eróziós bemosódásokat okozva. Lándzsa utca Hrsz: 6007 Bazaltzúzalékos út felületét 70 fm hosszba a hirtelen lezúduló csapadékvíz megbontotta és mély eróziós bemosódásokat okozott. Pajzs utca Hrsz: 6047 Bazaltzúzalékos út felületét 320 fm hosszba a hirtelen lezúduló csapadékvíz megbontotta részlegesen elmosta. Helyenként mély eróziós bemosódásokat okozva. Akó utca felső szakasz Hrsz: 4822/1 Bazaltzúzalékos út felületét 200 fm hosszba a hirtelen lezúduló csapadékvíz megbontotta és részlegesen elmosta. Papvölgy út Hrsz: 4763 Dolomitzúzalékos út felületét 350 fm hosszba a hirtelen lezúduló csapadékvíz megbontotta részlegesen elmosta. Alsó-Nyulas Óz utca Hrsz:15102 Bazaltzúzalékos út felületét 150 fm hosszba a hirtelen lezúduló csapadékvíz megbontotta és részlegesen elmosta. Kobakkörte utca Hrsz: 20230/1 Bazaltzúzalékos út felületét 100 fm hosszba a hirtelen lezúduló csapadékvíz megbontotta és részlegesen elmosta. Jóhegyi út Hrsz:21016 Dolomitzúzalékos út felületét 150 fm hosszba a hirtelen lezúduló csapadékvíz megbontotta és részlegesen elmosta. A szemle időpontjára a fenti utcák egy része ideiglenesen helyreállításra került a biztonságos közlekedés érdekében. A kialakult károkat az önkormányzat fotódokumentációval igazolta. Az alábbi utcák vonatkozásába a kialakult károk nem kapcsolhatók a tárgyi vis maior eseményhez: Juhász utca eleje Hrsz:5539/3, Szekeres utca eleje Hrsz: 5552, Borász utca Hrsz: 22592, Pirosvilmos utca Hrsz: 20212, Szarvasbogár utca Hrsz: 21367/1.
------------	--

A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások:	-
--	---

Záradék	A jegyzőkönyvben foglaltakkal a jelen lévők egyetértenek.
---------	---

Megjegyzés: A jegyzőkönyvet a helyszíni vizsgálat lefolytatásánál jelenlévő személyeknek kell aláírnia. A jelenlévők az esetleges külön véleményt „A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások” rovatban rögzíthetik.